

Die Fallmine unter Spannung!

Die Fallmine der Firma Faber Castell zeigt sich 30 Sekunden von ihrer schönsten Seite!



Bei einer Stromstärke von ca. 9 Ampere beginnt die Fallmine zu glühen. Der Widerstand wird kleiner, somit steigt auch die Stromstärke (auf 16 Ampere).



From

https://www.wiki.qualifizierung.com/ - wiki.qualifizierung.com

Permanent link:

https://www.wiki.qualifizierung.com/doku.php/uehs-graz:mess-video

Last update: 2008/04/08 14:09

